


# シャッターの新装・取替え・修繕専門店

シャッター **開閉するとき、重たい**


“バネ・スラッドの錆(さび)つきが、原因です”

(**部分取替え可能。全部の取替えは、無駄。**)

文化シャッターからのご提案です。(部分取替え施工写真)



【シャッター バネ部分取替え工事写真】



取替え前のバネ部分 (油切れ、ほこりまみれ、さび付き)

び付く前に  
点検・整備

**他社製品の整備、点検も実施いたします。**